

COBRA

Pompe per vuoto a vite a secco NC 1000 B Versione raffreddata ad acqua (WCV)

Manuale di servizio



Get technical data, instruction manuals, service kits

Service kits

ADDA

ADD

C € KK EM

Indice

1	Sicurezza						
2	Desc	Descrizione del prodotto					
	2.1	Principio di funzionamento	6				
	2.2	Uso previsto	6				
	2.3	Controlli di avvio	7				
	2.4	Caratteristiche standard	7				
		2.4.1 Raffreddamento ad acqua					
		2.4.2 Termometro a resistenza					
		2.4.3 Interruttore di livello					
		2.4.4 Termometro					
		2.4.5 Sistemi di tenuta					
	2.5	Accessori opzionali					
		Valvola zavorratore (gas-ballast)					
		2.5.3 Sistema di gas barriera					
		2.5.4 Tenuta meccanica					
3	Trasr	orto	9				
	-	agazzinamento					
4 -							
5		llazione					
	5.1	Condizioni di installazione					
	5.2	Linee/Tubi di collegamento					
		5.2.1 Raccordo di aspirazione					
		5.2.3 Connessione acqua di raffreddamento					
		5.2.4 Collegamento del sistema di gas tampone (opzionale)					
	5.3	Riempimento dell'olio					
	5.4	Riempimento del liquido di raffreddamento					
	5.5	Montaggio dell'accoppiamento					
6		essione elettrica					
•	6.1	Macchina fornita senza scatola di comando o variatore di velocità (VSD)					
	6.2	Schema elettrico motore trifase (azionamento pompa)					
	6.3	Connessione elettrica dei dispositivi di monitoraggio					
	0.5	6.3.1 Schema elettrica dei dispositivi di monitoraggio					
		6.3.2 Schema elettrico interruttore di livello					
7	Mess	a in funzione					
-	7.1	Trasporto di vapori condensabili					
8	Mani	itenzione					
•	8.1	Programma di manutenzione					
	8.2	Controllo del livello dell'olio					
	8.3	Ispezione del livello del liquido di raffreddamento					
		·					
	8.4	Sostituzione del filtro della valvola zavorratore (gas ballast) (opzionale)					
	8.5	Cambio dell'olio					
	8.6	Sostituzione del liquido di raffreddamento					
9	Revis	ione	32				
10	Smar	itellamento	33				
	10.1	Smantellamento e smaltimento	33				
11	Parti	di ricambio	34				

12	Risoluzione dei problemi	35
13	Dati tecnici	37
14	Liquido di raffreddamento	38
15	Olio	39
16	Dichiarazione di conformità UE	40
17	Dichiarazione di conformità UK	41

1 Sicurezza

Assicurarsi di aver letto e compreso il presente manuale di istruzioni prima di operare sulla macchina. In caso di necessità di chiarimenti, contattare il proprio rappresentante Busch.

Leggere attentamente il presente manuale di servizio prima dell'uso e conservare per riferimento futuro.

La validità del presente manuale di servizio rimane inalterata purché il cliente non apporti modifiche al prodotto.

La macchina è destinata all'uso industriale. Deve essere utilizzata esclusivamente da personale tecnico adequatamente formato.

Indossare sempre apparecchiature protettive personali appropriate in accordo con la normativa locale.

La macchina è stata progettata e realizzata con metodi all'avanguardia. Tuttavia, i rischi residui possono rimanere, come descritto nei capitoli seguenti e in conformità al capitolo *Uso previsto* [\rightarrow 6].

Laddove opportuno, nel presente manuale di servizio sono evidenziati i pericoli potenziali. Le note di sicurezza e i messaggi di avvertimento sono indicati con le parole chiave PERICOLO, AVVERTENZA, CAUTELA, ATTENZIONE e NOTA nel modo seguente:



PERICOLO

... indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provoca la morte o ferite gravi.



AVVERTENZA

... indica una situazione di pericolo potenziale che può provocare la morte o ferite gravi.



ATTENZIONE

... indica una situazione di pericolo potenziale che può provocare ferite lievi.



AVVISO


... indica una situazione di pericolo potenziale che può provocare danni materiali.



NOTA

... indica suggerimenti e consigli utili oltre a informazioni su come operare in modo efficiente e senza problemi.

Descrizione del prodotto 2



Descrizion	Descrizione				
IN	Connessione all'aspirazione (ingresso)	OUT	Connessione di scarico (uscita)		
CD	Drenaggio della condensa	CLD	Vite di scarico liquido di raffreddamento		
CLF	Tappo di riempimento del liquido di raffred- damento	CLG	Spia visiva del liquido di raffreddamento		
CLP	Pompa del liquido di raffreddamento	CWI	Ingresso dell'acqua di raffreddamento		
CWO	Uscita dell'acqua di raffreddamento	EB	Golfare		
GB	Valvola zavorratrice	LS	Interruttore di livello		
MP	Tappo magnetico	МТВ	Morsettiera del motore		
NP	Targhetta	ODP	Tappo di drenaggio dell'olio		
OFP	Tappo di riempimento dell'olio	OSG	Spia visiva dell'olio		
PHE	Scambiatore di calore a piastre	PMR	Tappo per rotazione manuale dei rotori		
SI	Silenziatore	SV	Valvola di sicurezza		
TM	Termometro	TSA	Termometro a resistenza		



NOTA

Termine tecnico.

Nel presente manuale di servizio il termine "macchina" si riferisce alla "pompa per vuoto".




NOTA

Illustrazioni.

Nel presente manuale di servizio, le illustrazioni possono essere diverse dall'effettivo aspetto della macchina.

2.1 Principio di funzionamento



La macchina funziona in base al principio di pompaggio monostadio a doppia vite.

È dotata di due rotori a vite che ruotano all'interno del cilindro. Il mezzo trasferito è intrappolato tra il cilindro e le camere a vite, viene compresso e trasportato all'uscita del gas. Durante il processo di compressione, i due rotori a vite non entrano mai in contatto tra loro né con il cilindro. Non è necessaria la lubrificazione o un fluido operativo nella camera di compressione.

2.2 Uso previsto



In caso di uso improprio prevedibile al di fuori dell'uso previsto della macchina.

Rischio di lesioni!

Rischio di danni al motore macchina!

Rischio di danni all'ambiente!

• Assicurarsi di seguire tutte le istruzioni descritte in questo manuale.

La macchina è stata progettata per l'aspirazione di aria e di altri gas secchi non aggressivi, non tossici e non esplosivi.

La trasmissione di altri mezzi comporta un maggior carico termico e/o meccanico sulla macchina ed è consentita solo dopo aver consultato Busch.

La macchina è stata progettata per essere posizionata in un ambiente non potenzialmente esplosi-

La macchina è in grado di mantenere la pressione assoluta nominale, vedere Dati tecnici.

La macchina è idonea al funzionamento continuo.

Per verificare le condizioni ambientali consentite, vedere i Dati tecnici.

2.3 Controlli di avvio

La macchina viene fornita senza controlli di avvio. Il controllo della macchina deve essere effettuato nel corso dell'installazione.

Il macchina può essere dotato di un soft starter o di un variatore di velocità (non incluso nella fornitura).

2.4 Caratteristiche standard

2.4.1 Raffreddamento ad acqua

La macchina viene raffreddata tramite un circuito in cui circola un liquido di raffreddamento presente nella copertura cilindro e nel cilindro stesso.

La pompa del liquido di raffreddamento (CLP) consente un flusso di ricircolo nella camera del liquido di raffreddamento.

Il liquido di raffreddamento viene raffreddato tramite uno scambiatore di calore a piastre (PHE) che deve essere connesso alla rete idrica.

2.4.2 Termometro a resistenza

Il termometro a resistenza controlla la temperatura del liquido di raffreddamento della macchina.

È necessario impostare un segnale di intervento. La macchina deve essere arrestata quando la temperatura del liquido di raffreddamento raggiunge 70 °C.

2.4.3 Interruttore di livello

L'interruttore di livello monitora il livello del liquido di raffreddamento nel cilindro.

La macchina deve essere arrestata se il livello del liquido di raffreddamento è troppo basso.

2.4.4 Termometro

Il termometro consente di visualizzare la temperatura del liquido di raffreddamento.

2.4.5 Sistemi di tenuta

La macchina è dotata di tenute a labirinto sul lato motore e sul lato di aspirazione.

Su richiesta sono disponibili altri sistemi di tenuta, vedere *Tenute meccaniche* [→ 8].

I sistemi di tenuta impediscono ai gas di processo di infiltrarsi nelle camere dei cuscinetti.

A seconda dell'applicazione, l'efficienza dei sistemi di tenuta può essere migliorata con un sistema di gas barriera. Vedere *Sistema di gas barriera* [→ 8].

2.5 Accessori opzionali

2.5.1 Valvola zavorratore (gas-ballast)

La valvola zavorratrice mescola il gas di processo con una quantità ridotta di aria ambiente per contrastare la condensazione del vapore all'interno della macchina.

La valvola zavorratrice influenza la pressione finale della macchina. Consultare i dati tecnici.

Una valvola a sfera consente di aprire o chiudere il flusso della valvola zavorratore.

2.5.2 Silenziatore

Per ridurre il rumore dei gas di scarico, può essere fornito un silenziatore per la connessione di scarico (OUT).

2.5.3 Sistema di gas barriera

Il sistema di gas barriera consente l'alimentazione di aria compressa o di azoto nelle tenute all'albero sul lato motore per migliorare l'efficienza di tenuta.

2.5.4 Tenuta meccanica

Il sistema di tenuta può essere dotato di tenuta meccanica. Sono possibili le seguenti varianti:

- Tenute meccaniche singole lubrificate a olio sul lato motore e tenute a labirinto sul lato aspirazione.
- Tenute meccaniche singole lubrificata a olio sul lato motore e sul lato aspirazione.

3 Trasporto





Carico sospeso.

Rischio di lesioni gravi!

• Non passare, sostare o lavorare sotto carichi sospesi.





Sollevamento della macchina per mezzo del golfare del motore.

Rischio di lesioni gravi!

 Non sollevare la macchina per mezzo del golfare montato sul motore. Sollevare la macchina esclusivamente come mostrato.




AVVISO

Come comportarsi nel caso in cui la macchina contenga già olio.

Se si inclina una macchina già riempita con olio è possibile che grandi quantità di olio penetrino nel cilindro.

- Drenare l'olio prima di qualsiasi operazione di trasporto o trasportare la macchina sempre in posizione orizzontale.
- Per conoscere il peso della macchina, fare riferimento al capitolo Dati tecnici o alla targhetta (NP).



• Controllare che la macchina non presenti danni dovuti al trasporto.

Se la macchina è fissata a un basamento:

• Rimuovere la macchina macchina dal basamento.

4 Immagazzinamento

• Sigillare tutte le aperture con nastro adesivo o riutilizzare i tappi forniti in dotazione.

Se la macchina deve essere stoccata per più di 3 mesi:

- Avvolgere la macchina in una pellicola anticorrosiva.
- Stoccare la macchina al chiuso, in un ambiente secco e privo di polvere, se possibile chiusa nella confezione originale, preferibilmente a temperature comprese tra 5 55 °C.



Lungo periodo di stoccaggio.

Rischio di danni al motore macchina!

- Se la macchina è dotata di tenute meccaniche lubrificate ad olio, si raccomanda di riempire completamente la camera dell'olio prima di un lungo stoccaggio, vedere "Riempimento dell'olio" nel paragrafo Cambio dell'olio [→ 28]. Questo protegge le tenute meccaniche durante un lungo periodo di stoccaggio Usare l'olio standard della pompa, vedere paragrafo Olio [→ 39].
- Prima di riavviare la macchina, drenare l'olio fino al normale livello dell'olio, vedere "Drenaggio dell'olio" nel paragrafo .*Cambio dell'olio* [→ 28].

Installazione 5

Condizioni di installazione 5.1





Se la macchina è installata in un ambiente potenzialmente esplosivo o se viene utilizzata per aspirare gas tossici, infiammabili o non inerti:

Rischio di lesioni!

Pericolo di morte!

Assicurarsi che la macchina sia conforme a tutte le norme locali e nazionali e alle norme di sicurezza.



AVVISO

Uso della macchina al di fuori delle condizioni di installazione consentite.

Rischio di guasto prematuro!

Perdita di efficienza!

- Rispettare pienamente le condizioni di installazione.
- Assicurarsi che l'ambiente della macchina sia non potenzialmente esplosivo.
- Assicurarsi che le condizioni ambientali soddisfino la Dati tecnici.
- Assicurarsi che le condizioni ambientali soddisfino la classe di protezione del motore e gli elementi elettrici.
- Assicurarsi che lo spazio o il locale destinato all'installazione sia adequatamente aerato in modo da garantire un sufficiente raffreddamento della macchina.
- Assicurarsi che le bocchette di ingresso e di uscita dell'aria di raffreddamento della ventola del motore non siano coperte o ostruite e che il flusso dell'aria di raffreddamento non sia compromesso in altri modi.
- Assicurarsi che la spia visiva dell'olio (OSG) sia facilmente visibile.
- Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per gli interventi di manutenzione.
- · Assicurarsi che la macchina sia posizionata o montata in orizzontale con una deviazione massima di 1° in qualsiasi direzione.
- Verificare il livello dell'olio, vedere *Controllo del livello dell'olio* [→ 27].
- Controllare il livello del liquido di raffreddamento, vedere Ispezione del livello del liquido di raffreddamento $[\rightarrow 27]$.
- Assicurarsi che l'acqua di raffreddamento soddisfi le seguenti condizioni, vedere Connessione αcqua di raffreddamento $[\rightarrow 13]$.

Se la macchina viene installata a un'altitudine superiore a 1000 metri al di sopra del livello del mare:

• Contattare il rappresentante Busch. La potenza del motore deve essere ridotta o la temperatura ambiente deve essere limitata.

5.2 Linee/Tubi di collegamento

- Rimuovere tutte le coperture di protezione prima dell'installazione.
- Assicurarsi che le linee di collegamento non siano di disturbo per il collegamento della macchina. Si consiglia di installare giunti flessibili sulle connessioni di scarico e aspirazione.
- Assicurarsi che la taglia delle linee di collegamento su tutta la lunghezza sia almeno uguale a quella dei collegamenti della macchina.

In caso di linee di collegamento lunghe, è opportuno utilizzare linee più larghe per evitare perdite di efficienza. Si consiglia di chiedere indicazioni al proprio rappresentante Busch.

5.2.1 Raccordo di aspirazione



Connessione all'aspirazione non protetta.

Rischio di lesioni gravi!

• Non introdurre mani o dita nella connessione all'aspirazione.



Ingresso di corpi o liquidi estranei.

Rischio di danni alla macchina!

Se il gas di aspirazione contiene polvere o altre particelle solide esterne:

• Installare un filtro idoneo (da 5 micron o inferiore) a monte della macchina.

Dimensione/i del collegamento:

- DN125 PN16, EN 1092-1

Se la macchina viene usata come parte di un sistema per vuoto:

- Busch consiglia l'installazione di una valvola di isolamento per evitare che la macchina giri in senso inverso.
- Assicurarsi che le linee di collegamento non siano di disturbo per il collegamento della macchina. Si consiglia di installare giunti flessibili sulle connessioni di scarico e aspirazione.

5.2.2 Raccordo di scarico



AVVISO

Flusso del gas di scarico ostruito.

Rischio di danni alla macchina!

• Assicurarsi che il gas scaricato defluisca senza ostruzioni. Non chiudere né strozzare la linea di scarico né tanto meno utilizzarla come fonte di aria compressa.

Dimensione/i del collegamento:


Alla connessione di scarico della macchina:

- DN125 PN16, EN 1092-1

Alla connessione di scarico del silenziatore (SI) (due versioni opzionali disponibili):

- DN125 PN16, EN 1092-1
- DN100 ISO-K, DIN 28404
- Assicurarsi che le linee di collegamento non siano di disturbo per il collegamento della macchina. Si consiglia di installare giunti flessibili sulle connessioni di scarico e aspirazione.
- Verificare che la contropressione nella connessione di scarico (OUT) non superi la pressione di scarico massima consentita, vedere Dati tecnici.

Connessione acqua di raffreddamento 5.2.3



Descrizione					
CWI	Ingresso dell'acqua di raffreddamen- to	CWO	Uscita dell'acqua di raffreddamento		
PHE	Scambiatore di calore a piastre				

• Collegare le connessioni dell'acqua di raffreddamento (CWI/CWO) all'alimentazione dell'acqua. Dimensione del collegamento

- G1/2, ISO 228-1 (CWI/CWO)
- Assicurarsi che l'acqua di raffreddamento soddisfi le seguenti condizioni:

Capacità di alimentazione	l/min	15
Pressione dell'acqua	bar (g)	1 - 6
Temperatura di alimentazione	°C	+5 - +30
Pressione differenziale nominale tra mandata e	bar (g)	≥ 1
ritorno		

• Per contenere le attività di manutenzione e garantire una lunga vita di esercizio del prodotto, raccomandiamo la seguente qualità dell'acqua di raffreddamento:

Durezza	mg/l (ppm)	< 90
Caratteristiche	Pulita e trasparente	
Acidità (PH)	7 - 8	
Grandezza delle particelle	μm	< 200

Cloruro	mg/l	< 100
Conduttività elettrica	μS/cm	≤ 100
Cloruro libero	mg/l	< 0,3
Materiali a contatto con l'acqua di raffredda- mento	Acciaio inossidabile	




NOTA

Conversione delle unità di misura per la durezza dell'acqua.

1 mg/l (ppm) = 0,056 °dh (gradi tedeschi) = 0,07 °e (gradi inglesi) = 0,1 °fH (gradi francesi)

5.2.4 Collegamento del sistema di gas tampone (opzionale)

Senza pannello dell'azoto



Descrizione					
BGC	Connessione gas barriera	FME	Flussometro		
FR	Valvola di controllo flusso	MAN	Manometro		
PRV	Valvola di regolazione della pressione				

• Collegare la connessione gas barriera (BGC) all'alimentazione del gas.

Dimensione del collegamento

- G1/4, ISO 228-1
- Assicurarsi che il gas soddisfi le seguenti condizioni:

Tipo di gas	Azoto secco o aria		
Temperatura del gas	°C	0 - 60	
Pressione del gas massima	bar (g)	13	

Impostazione di pressione raccomandata nella valvola di regolazione della pressione (PRV)	bar (g)	3
Filtrazione	μm	5
Portata consigliata	SLM (litri stan- dard al minuto)	30
Qualità dell'aria (solo per l'aria)	Acc. ISO 8573-1	Classe 5.4.4.

Riempimento dell'olio 5.3



AVVISO


Uso di un olio inappropriato.


Rischio di guasto prematuro!

Perdita di efficienza!

• Utilizzare solo un tipo di olio che è stato precedentemente approvato e consigliato da Busch.

Per il tipo e la capacità dell'olio, vedere Dati tecnici e *Olio* [→ 39].





Una volta effettuato il rifornimento dell'olio:

• Annotare la data di cambio dell'olio sull'etichetta adesiva.




Se non è presente alcuna etichetta adesiva (numero parte 0565 568 959) sulla macchina:

• Ordinarla al proprio rappresentante Busch.

Riempimento del liquido di raffreddamento **5.4**

Per il tipo e la capacità del liquido di raffreddamento, vedere Dati tecnici e *Liquido di raffreddamento* [**→** 38].



5.5 Montaggio dell'accoppiamento






NOTA

Vite radiale.

Per un funzionamento senza problemi, utilizzare la colla frenafiletti per fissare la vite radiale.



Descriz	zione		
1	Mozzo di accoppiamento (lato macchi- na)	2	Stella di accoppiamento
3	Mozzo di accoppiamento (lato motore)	4	Vite radiale/coppia massima ammissibile: 10 Nm

Tipo macchina	Dimensione accoppiamento	Valore "E" (mm)
NC 1000 B	ROTEX® 48	28

In caso di consegna della macchina senza motore:

- Montare il secondo mozzo di accoppiamento sull'albero del motore (consegnato separatamente).
- Registrare il mozzo lungo l'asse fino a raggiungere il valore "E".
- Una volta registrato l'accoppiamento, bloccare il mozzo di accoppiamento serrando la vite radiale.
- Montare il motore sulla macchina includendo la stella di accoppiamento.

Per maggiori informazioni sull'accoppiamento, visitare il sito *www.ktr.com* e scaricare il manuale di istruzioni per l'uso relativo all'accoppiamento ROTEX[®].



Connessione elettrica 6





Fili sotto tensione.

Rischio di scossa elettrica.

Gli interventi sull'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualifica-

PROTEZIONE CORRENTE DELL'INSTALLAZIONE DEL CLIENTE:





Protezione corrente mancante.

Rischio di scossa elettrica.

- La protezione corrente in conformità alla norma EN 60204-1 deve essere assicurata dal cliente durante l'installazione.
- L'installazione elettrica deve essere conforme alle norme nazionali e internazionali vigenti.



AVVISO

Compatibilità elettromagnetica.

- Assicurarsi che il motore della macchina macchina non possa essere soggetto a disturbi elettrici o elettromagnetici della rete elettrica; se necessario, richiedere assistenza a Busch.
- Assicurarsi che la classe EMC della macchina rispetti i requisiti del sistema di alimentazione di rete, se necessario fornire ulteriore attenuazione delle interferenze (per la classe EMC della macchina, vedere Dichiarazione di conformità UE [→ 40] o Dichiarazione di conformità UK [→ 41]).

6.1 Macchina fornita senza scatola di comando o variatore di velocità (VSD)





Fili sotto tensione.

Rischio di scossa elettrica.

- Gli interventi sull'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualifica-
- Assicurarsi che l'alimentazione elettrica al motore sia compatibile con i dati indicati sulla targhetta del motore stesso.
- Se la macchina è dotata di un connettore di alimentazione, installare un dispositivo di protezione da corrente residua per proteggere le persone in caso di mancato isolamento.
 - Busch consiglia di installare un dispositivo di protezione residua di tipo B adatto all'impianto elettrico.

- Installare un sezionatore bloccabile o un pulsante di arresto di emergenza sulla linea di alimentazione in modo che la macchina sia completamente protetta in caso di emergenza.
- Installare un sezionatore bloccabile sulla linea di alimentazione in modo che la macchina sia perfettamente protetta durante gli interventi di manutenzione.
- In conformità alla norma EN 60204-1, è necessario dotare il motore di una protezione contro i sovraccarichi.
- Collegare il conduttore di terra di protezione.
- Collegare elettricamente il motore.



AVVISO

La frequenza del motore è inferiore a 30 Hz.

Rischi di danni alla macchina!

• Il numero di giri nominale del motore deve sempre essere superiore a 1800 giri/min (30 Hz).



AVVISO

Il numero di giri nominale consentito del motore supera le raccomandazioni.

Rischi di danni alla macchina!

- Controllare il numero di giri nominale del motore (n_{max}) ammissibile sulla targhetta della macchina (NP).
- Accertarsi che il regime indicato sia rispettato.
- Consultare Dati tecnici per maggiori informazioni.



AVVISO


Collegamento non corretto.

Rischi di danni al motore!


• Di seguito sono riportati gli schemi elettrici tipici. Controllare all'interno della morsettiera per trovare le istruzioni o gli schemi di collegamento del motore.

Schema elettrico motore trifase (azionamento 6.2 pompa)

Collegamento a triangolo (bassa tensione):



Collegamento a stella (alta tensione):






Direzione di rotazione non corretta.

Rischio di danni alla macchina!

• L'uso della macchina nella direzione di rotazione errata può comportarne la distruzione in tempi brevi! Prima dell'avvio della macchina, assicurarsi che venga utilizzata nella direzione corretta.

La direzione di rotazione richiesta del motore è definita come nella seguente illustrazione:



- Far funzionare brevemente il motore a scatti.
- Osservare la girante del motore e stabilire la direzione di rotazione prima che la girante si arresti.

Per cambiare la direzione di rotazione del motore:

• Scambiare i fili di una qualsiasi coppia dei fili delle fasi del motore.

6.3 Connessione elettrica dei dispositivi di monitoraggio

$\hat{\mathbb{I}}$

NOTA


Per evitare eventuali allarmi molesti, Busch consiglia di configurare il sistema di controllo con un ritardo di almeno 20 secondi.

6.3.1 Schema elettrico termometro a resistenza

N. parte: 0651 552 252 **Connettore:** M12x1, 4 pin

U = 7,5-30 V CC; 4-... 20 mA ▶ -50-... 150 °C

Segnale di intervento: T_{trip}: 70 °C



1 = marrone; 3 = blu


6.3.2 Schema elettrico interruttore di livello

N. parte: 0652 569 236 **Connettore:** M12x1, 4 pin

 $U = 10-30 \text{ V CC (DC-PNP)}; I_{max} = 200 \text{ mA}$

Contatto: normalmente chiuso

Punto di commutazione: L_{trip} ▶ pin 1 + 4 ▶ basso livello "arresto macchina"



1 = marrone; 3 = blu; 4 = nero

Messa in funzione





Durante il funzionamento, la superficie della macchina può raggiungere temperature superiori a 70 °C.

Rischio di ustioni!

• Evitare il contatto con la macchina durante e subito dopo il funzionamento.





Rumorosità della macchina macchina in funzione.

Rischi di danni all'udito!

Se nelle vicinanze di una macchina non isolata dal rumore sono presenti persone per periodi prolungati:

• Assicurarsi che vengano indossati i dispositivi di protezione acustica.



AVVISO

La macchina può essere spedita senza olio.

L'uso della macchina senza olio ne comporta il danneggiamento in tempi brevi!

• Prima della messa in funzione, la macchina deve essere riempita di olio, vedere Riempimento dell'olio [→ 15].



AVVISO

La macchina deve essere spedita senza liquido di raffreddamento.

Il funzionamento senza il liquido di raffreddamento danneggia la macchina in breve tempo!

• Prima della messa in funzione, la macchina deve essere riempita di liquido di raffreddamento, vedere Riempimento del liquido di raffreddamento $[\rightarrow 17]$.



AVVISO

Lubrificazione di una macchina con funzionamento a secco (camera di compressione). Rischi di danni alla macchina!

- Non lubrificare la camera di compressione della macchina né con olio né con grasso.
- Verificare che siano soddisfatte le *Condizioni di installazione* [→ 11].
- Attivare l'alimentazione idrica.

Se la macchina è dotata di un sistema di gas barriera:

- Accendere l'alimentazione del gas barriera.
- Registrare la pressione e la portata volumetrica del gas barriera.
- Avviare la macchina.

- Assicurarsi che il numero massimo consentito di avvii non sia superiore a 6 avvii all'ora. Questi avvii devono essere distribuiti nell'arco dell'ora.
- Assicurarsi che le condizioni di esercizio soddisfino la Dati tecnici.
- Dopo qualche minuto di attività, effettuare un Controllo del livello dell'olio [→ 27].
- Dopo qualche minuto di attività, effettuare un Ispezione del livello del liquido di raffreddamento [**→** 27].

Non appena la macchina viene fatta funzionare alle normali condizioni di esercizio:

• Misurare la corrente del motore e registrarla come riferimento per futuri interventi di manutenzione e risoluzione dei problemi.

Trasporto di vapori condensabili 7.1





Scarico della condensa durante il funzionamento e/o lo sfiato della macchina.

I gas e/o i liquidi scaricati possono raggiungere temperature superiori a 70 °C! Rischio di ustioni!

• Evitare il contatto diretto con il flusso di gas e/o liquidi.





Rumorosità della macchina macchina in funzione.

Rischi di danni all'udito!

Se nelle vicinanze di una macchina non isolata dal rumore sono presenti persone per periodi prolun-

• Assicurarsi che vengano indossati i dispositivi di protezione acustica.

La macchina, dotata sia di una valvola zavorratrice sia di un sistema per il gas di diluizione, è adatta per il trasporto di vapori condensabili all'interno del flusso di gas.

Nel caso in cui sia necessario trasmettere vapori condensabili:

INIZIO

- Aprire la valvola zavorratrice* o il sistema di diluizione gas* (valvola solenoide)
- Lasciare riscaldare la macchina per 30 minuti
- Aprire la valvola di aspirazione
- Eseguire il processo
- Chiudere la valvola di aspirazione
- Attendere 30 minuti
- Chiudere la valvola zavorratrice*o il sistema del gas di diluizione* (valvola solenoide)

FINE

- * Accessori opzionali
- Scaricare regolarmente la condensa dello scarico dal tappo di scarico della condensa (CD) del silenziatore (SI) (opzionale).

Manutenzione 8





Fili sotto tensione.

Rischio di scossa elettrica.

• Gli interventi sull'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualifica-





PERICOLO

Fili sotto tensione. Esecuzione di qualsiasi lavoro sul motore e sul variatore di velocità.

Rischio di scossa elettrica.

Gli interventi sull'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualifica-













AVVERTENZA

La macchina è contaminata con materiale pericoloso. Rischio di avvelenamento!

Rischio di infezione!

Se la macchina è contaminata con materiale pericoloso:

• Indossare i dispositivi di protezione individuale.





ATTENZIONE

Superficie rovente.

Rischio di ustioni!

Prima di intraprendere qualsiasi operazione che richiede di toccare la macchina, lasciarla raffreddare.



ATTENZIONE

Mancata manutenzione appropriata della macchina.

Rischio di lesioni!

Rischio di guasto prematuro e perdita di efficienza!

- Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
- Rispettare gli intervalli di manutenzione oppure rivolgersi al proprio rappresentante Busch per l'assistenza.

AVVISO

Uso di detergenti inappropriati.

Rischio di rimozione di adesivi di sicurezza e vernice protettiva!

- Non utilizzare solventi incompatibili per pulire la macchina.
- Spegnere la macchina macchina e impedirne una riaccensione involontaria.
- Disattivare l'alimentazione idrica.

Se la macchina è dotata di un sistema di gas barriera:

- Chiudere l'alimentazione del gas barriera.
- Far sfiatare le linee di collegamento alla pressione atmosferica.

Se necessario:

• Scollegare tutti i collegamenti.


8.1 Programma di manutenzione

Gli intervalli di manutenzione dipendono molto dalle singole condizioni di esercizio. Gli intervalli indicati di seguito sono da considerare come valori di riferimento iniziali da accorciare o allungare in base alle necessità. Le applicazioni particolarmente gravose o il funzionamento difficile, ad es. i carichi con elevate quantità di polvere nell'ambiente o nel gas di processo, altra contaminazione o ingresso di materiale di processo, possono rendere necessaria l'anticipazione degli intervalli di manutenzione.

Intervallo	Intervento di manutenzione
Mensile	Controllare il livello dell'olio, vedere <i>Collaudo del livello dell'olio</i> [→ 27].
	• Controllare il livello del liquido di raffreddamento, vedere <i>I-</i> spezione del livello del liquido di raffreddamento [→ 27].
	Controllare la presenza di perdite d'olio. In caso di perdite, far riparare la macchina (contattare Busch).
Annualmente	Eseguire un'ispezione visiva e pulire la macchina da polvere e e sporcizia.
	Controllare i collegamenti elettrici e i dispositivi di monito- raggio.
Annualmente In caso di installazione degli ac- cessori.	• Controllare il filtro della valvola zavorratrice (GB) e cambiarlo, se necessario, vedere Sostituzione del filtro della valvola zavorratore (gas ballast) (opzionale) [→ 27].
	Controllare il silenziatore (SI) e, se necessario, pulirlo.
Ogni 5000 ore o dopo 1 anno	• Cambiare l'olio degli alloggiamenti di riduttore e cuscinetto (entrambi i lati), vedere <i>Cambio dell'olio</i> [→ 28].
	• Cambiare il liquido di raffreddamento, vedere <i>Sostituzione</i> del liquido di raffreddamento [→ 31].
	Pulire i tappi magnetici (MP).
Ogni 16000 ore o dopo 4 anni	Far revisionare completamente la macchina (contattare Busch).

Controllo del livello dell'olio 8.2


- Spegnere la macchina.
- Una volta arrestata la macchina, attendere 1 minuto prima di controllare il livello dell'olio.



- Assicurarsi che il livello dell'olio sia tra la parte centrale della spia visiva dell'olio e 3 mm al di so-
- Rabboccare se necessario, vedere *Riempimento dell'olio* [→ 15].


Ispezione del livello del liquido di raffreddamento 8.3

• Spegnere la macchina.



• Riempire quanto necessario. Vedere *Riempimento del liquido di raffreddamento* [> 17].

Sostituzione del filtro della valvola zavorratore (gas 8.4 ballast) (opzionale)



Descrizione			
1	Smaltire la parte usata	2	Filtro gas-ballast: n. parte 0562 550 434
			(parte di ricambio originale Busch)

8.5 Cambio dell'olio




Uso di un olio inappropriato.


Rischio di guasto prematuro!

Perdita di efficienza!

• Utilizzare solo un tipo di olio che è stato precedentemente approvato e consigliato da Busch.




Descriz	zione	
1	Tappo magnetico	



Descriz	zione	
1	Tappo magnetico	

Per il tipo e la capacità dell'olio, vedere Dati tecnici e *Olio* [→ 39].



Una volta effettuato il rifornimento dell'olio:


• Annotare la data di cambio dell'olio sull'etichetta adesiva.



Se non è presente alcuna etichetta adesiva (numero parte 0565 568 959) sulla macchina:


• Ordinarla al proprio rappresentante Busch.

Sostituzione del liquido di raffreddamento 8.6



Descriz	zione		
1	Imbuto o schermo fluido	2	Imbuto o schermo fluido

Per il tipo e la capacità del liquido di raffreddamento, vedere Dati tecnici e Liquido di raffreddamento [**→** 38].



9 Revisione













La macchina è contaminata con materiale pericoloso.

Rischio di avvelenamento!

Rischio di infezione!

Se la macchina è contaminata con materiale pericoloso:

• Indossare i dispositivi di protezione individuale.



AVVISO

Assemblaggio non corretto.

Rischio di guasto prematuro!

Perdita di efficienza!

• In caso di smontaggio della macchina diverso da quanto descritto nel presente manuale, è vivamente consigliato far eseguire l'intervento da tecnici autorizzati Busch.

Se la macchina è stata utilizzata per trasmettere gas contaminato con sostanze esterne pericolose per la salute:

• Decontaminare la macchina il più possibile e specificare lo stato di contaminazione in una "Dichiarazione di contaminazione".

Busch accetta esclusivamente macchina accompagnate da una "dichiarazione di contaminazione" completa in ogni parte, firmata e legalmente vincolante. È possibile scaricarla dal seguente link: *buschvacuum.com/declaration-of-contamination*.

10 Smantellamento





Fili sotto tensione.

Rischio di scossa elettrica.

 Gli interventi sull'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.





Superficie rovente.

Rischio di ustioni!

- Prima di intraprendere qualsiasi operazione che richiede di toccare la macchina, lasciarla raffreddare.
- Spegnere la macchina macchina e impedirne una riaccensione involontaria.
- Scollegare l'alimentazione.
- Disattivare l'alimentazione idrica.

Se la macchina è dotata di un sistema di gas barriera:

- Chiudere l'alimentazione del gas barriera.
- Far sfiatare le linee di collegamento alla pressione atmosferica.
- Scollegare tutti i collegamenti.

Se la macchina deve essere stoccata:

• Vedere Stoccaggio [→ 10].

10.1 Smantellamento e smaltimento

- Scaricare e raccogliere l'olio.
- Assicurarsi che l'olio non goccioli sul pavimento.
- Drenare e raccogliere il liquido di raffreddamento.
- Assicurarsi che il liquido di raffreddamento non goccioli sul pavimento.
- Separare i rifiuti speciali dalla macchina.
- Smaltire i rifiuti speciali in conformità con le normative vigenti.
- Smaltire la macchina come rottame metallico.



Utilizzo di parti di ricambio non originali Busch.

Rischio di guasto prematuro!

Perdita di efficienza!

• Per garantire il corretto funzionamento della macchina e per confermare la validità della garanzia, si consiglia di utilizzare esclusivamente parti di ricambio e materiali di consumo originali Busch.

Non sono disponibili serie di parti di ricambio standard per questo prodotto.

Se avete bisogno di ricambi originali Busch:

• Contattare il proprio rappresentante Busch.

Risoluzione dei problemi **12**





Fili sotto tensione.

Rischio di scossa elettrica.

• Gli interventi sull'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualifica-





Superficie rovente.

Rischio di ustioni!

• Prima di intraprendere qualsiasi operazione che richiede di toccare la macchina, lasciarla raffreddare.

Problema	Possibile causa	Soluzione
La macchina non parte.q	Il motore non è alimentato con la tensione corretta.	Verificare la tensione del motore.
	I rotori sono incastrati o bloc- cati	Ruotare manualmente i ro- tori a vite dal tappo di acces- so al rotore (PMR).
		Riparare la macchina (contattare Busch).
	Un corpo solido estraneo è entrato nella macchina.	 Rimuovere il corpo solido e- straneo o riparare la mac- china (contattare Busch).
		Se necessario, installare un filtro di ingresso.
	Il termometro a resistenza (T-SA) ha raggiunto il punto di in-	Lasciare raffreddare la mac- china.
	tervento.	Vedere il problema "La mac- china si surriscalda troppo".
	La condensa rimanente ha cau-	Riparare la macchina.
	sato la corrosione della mac- china.	 Controllare il processo e seguire i consigli in caso di <i>Trasporto di vapori condensabili</i> [→ 24].
	Il motore è difettoso.	Sostituire il motore.

Problema	Possibile causa	Soluzione
La macchina non raggiunge la pressione abituale nella con- nessione all'aspirazione.	Le linee di aspirazione o di sca- rico sono troppo lunghe o il diametro della sezione è trop- po piccolo.	 Utilizzare un diametro più grande o delle linee più cor- te. Si consiglia di chiedere indi- cazioni al proprio rappre- sentante Busch di zona.
	Depositi di processo sui com- ponenti di pompaggio	Spurgare la macchina.
	La macchina sta girando in di- rezione errata.	 Verificare la direzione di ro- tazione, vedereSchema elet- trico motore trifase (aziona- mento pompa) [→ 21].
	Le parti interne sono usurate o danneggiate.	Riparare la macchina (contattare Busch).
La macchina è molto rumoro- sa.	Quantità di olio errata o tipo di olio non idoneo.	 Utilizzare uno dei tipi di olio consigliati nella quantità corretta, vedere Olio [→ 39].
	Ingranaggi, cuscinetti o ele- mento di accoppiamento difet- tosi.	Riparare la macchina (contattare Busch).
La macchina si surriscalda troppo.	Il raffreddamento è insufficiente.	 Assicurarsi di rispettare i requisiti per l'acqua di raffreddamento. Vedere Connessione acqua di raffreddamento [→ 13].
	La temperatura ambiente è troppo elevata.	Rispettare la temperatura ambiente consentita. Vedere Dati tecnici.
	La temperatura dei gas di pro- cesso in ingresso è troppo ele- vata.	Rispettare la temperatura dei gas in ingresso consenti- ta. Vedere Dati tecnici.
	La pompa per il raffreddamento dell'acqua è difettosa.	Riparare la macchina.
	Livello dell'olio troppo basso.	Rabboccare l'olio.
L'olio è nero.	Gli intervalli del cambio dell'olio sono troppo distanziati.	 Drenare l'olio e rabboccarlo, vedere Cambio dell'olio [→ 28].
	La macchina si surriscalda troppo.	Vedere il problema "La mac- china si surriscalda troppo".

Per la risoluzione dei problemi non elencati nella tabella di risoluzione dei problemi, contattare il proprio rappresentante Busch.

13 Dati tecnici

		NC 1000 B
Capacità di aspirazione (50/60 Hz)	m³/h	840 / 1000
Pressione assoluta nominale senza zavorra a gas (50/60 Hz)	hPa (mbar) ass.	≤ 0,05 / ≤ 0,01
Pressione assoluta nominale con zavorra a gas (50/60 Hz)	hPa (mbar) ass.	≤ 0,5 / ≤ 0,5
Potenza nominale del motore (50/60 Hz)	kW	22 / 25
Velocità nominale del motore (50/60 Hz)	giri/min	3000 / 3600
Livello di rumorosità (ISO 2151) (50/60 Hz)	dB(A)	≤ 75 / ≤ 81
Intervallo temperatura ambiente	°C	5 50
Contropressione max. consentita allo scari- co	hPa (mbar) relativa	200
Temperatura d'entrata del gas max consen-	°C	≤ 50 hPa (mbar) ass. ► 200
tita in base alla pressione in aspirazione		> 50 hPa (mbar) ass. ► 70
Umidità relativa	a 30 °C	90%
Pressione ambiente		Pressione atmosferica
Requisiti dell'acqua di raffreddamento		Vedere Connessione acqua di raffreddamento [→ 13]
Capacità dell'olio - lato motore	I	1,3
Capacità dell'olio - lato aspirazione	I	1,5
Capacità liquido di raffreddamento appros- simativa	I	44
Peso approssimativo	kg	1500

14 Liquido di raffreddamento

	Zitrec M [®] (pronto per l'uso)
N. parte confezione da 5 l	0831 563 469
N. parte confezione da 20 l	0831 238 761

Il refrigerante **Zitrec**[®] **M** (liquido di raffreddamento) è pronto all'uso e non richiede acqua aggiuntiva.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.arteco-coolants.com.

15 Olio

	VSC 100
ISO-VG	100
Tipo di olio	Sintetico
N. parte confezione da 1 l	0831 168 356
N. parte confezione da 5 l	0831 168 357
N. parte confezione da 10 l	0831 210 162
N. parte confezione da 20 l	0831 168 359

Dichiarazione di conformità UE

La presente Dichiarazione di conformità e la marcatura CE applicata alla targhetta sono valide per la macchinanell'ambito della fornitura Busch. La presente dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del produttore.

Se la macchina è integrata in un macchinario di dimensioni maggiori, il produttore di tale macchinario (può trattarsi anche della società che lo utilizza) deve eseguire il processo di valutazione della conformità per la macchina o l'impianto di dimensioni maggiori, emettere la Dichiarazione di conformità e apporvi il marchio CE.

Il produttore

Ateliers Busch S.A. Zone Industrielle CH-2906 Chevenez

dichiara che: macchina COBRA NC 1000 B; COBRA NX 1000 B soddisfa/soddisfano tutte le disposizioni pertinenti delle direttive UE:

- 2006/42/CE "Direttiva macchine"
- "Compatibilità elettromagnetica" (CEM) 2014/30/UE
- 2011/65/UE "RoHS" Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (incl. tutte le modifiche applicabili pertinenti)

ed è conforme/sono conformi alle seguenti norme armonizzate che sono state impiegate per soddisfare tali disposizioni:

Norme	Titolo della norma
EN ISO 12100 : 2010	Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione
EN ISO 13857 : 2019	Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009	Pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Parte 2
EN ISO 2151 : 2008	Acustica - Procedura per prove di rumorosità di compressori e pompe per vuoto - Metodo tecnico progettuale (grado 2)
EN 60204-1 : 2018	Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali
EN IEC 61000-6-2 : 2019	Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Norme generiche. Immunità per gli ambienti industriali
EN IEC 61000-6-4 : 2019	Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Norme generiche. Emissione per gli ambienti industriali

Persona giuridica autorizzata a compilare il documento tecnico e mandatario nell'UE (se il produt- **Busch Dienste GmbH** tore non è ubicato nell'UE):

Schauinslandstr. 1

DE-79689 Maulburg

Chevenez, 1.03.2023

Christian Hoffmann, General Manager

Dichiarazione di conformità UK **17**

La presente Dichiarazione di conformità e la marcatura UKCA applicata alla targhetta sono valide per la macchinanell'ambito della fornitura Busch. La presente dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del produttore.

Se la macchina è integrata in un macchinario di dimensioni maggiori, il produttore di tale macchinario (può trattarsi anche della società che lo utilizza) deve eseguire il processo di valutazione della conformità per la macchina o l'impianto di dimensioni maggiori, emettere la Dichiarazione di conformità e apporvi il marchio UKCA.

Il produttore

Ateliers Busch S.A. Zone Industrielle CH-2906 Chevenez

dichiara che: macchina COBRA NC 1000 B; COBRA NX 1000 B

soddisfano tutte le disposizioni pertinenti della legislazione britannica:

- Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nei Regolamenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012


e sono conformi alle seguenti norme designate che sono state impiegate per soddisfare tali disposizioni:

Norme	Titolo della norma
EN ISO 12100 : 2010	Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione
EN ISO 13857 : 2019	Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009	Pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Parte 2
EN ISO 2151 : 2008	Acustica - Procedura per prove di rumorosità di compressori e pompe per vuoto - Metodo tecnico progettuale (grado 2)
EN 60204-1 : 2018	Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali
EN IEC 61000-6-2 : 2019	Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Norme generiche. Immunità per gli ambienti industriali
EN IEC 61000-6-4 : 2019	Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Norme generiche. Emissione per gli ambienti industriali

Persona giuridica autorizzata a compilare il documento tecnico e importatore nel Regno Unito (se Busch (UK) Ltd il produttore non è ubicato nel Regno Unito): 30 Hortonwood Telford - UK

Chevenez, 1.03.2023


Christian Hoffmann, General Manager



																																								Not	te
																																									_
		۰			٠		٠							۰		0	۰	۰	۰	٠	۰	۰	۰	۰	۰	۰			٠			b (٠		٠	
							۰	0			0																		0			a (0				۰	0		
											0																														
	٠	۰			۰			۰		٠	۰		٠		٠	٠	۰		٠	۰	۰		۰	۰		۰			٠						٠	۰		٠			٠
					٠			۰												٠																					
٠				۰		٠		٠	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰				٠	٠	۰	۰	•		٠			, ,	,	۰	٠	٠	۰		۰	٠	
۰	٠	۰	۰	۰	۰	٠	٠	0	۰	۰	۰	•	۰	۰	۰	۰	٥	۰	۰	۰	۰	۰	۰	٠	۰	۰	•	0	۰	•	•	, ,)	۰	۰	۰	0	٠	۰	۰	•
0	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	۰	۰	0	۰	0	۰	۰	۰	۰	0	0	۰	۰		, (3	0	۰	۰	0	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	•	, (à	۰	۰	۰	۰	۰	0	۰	۰
0	٠	۰	۰	۰	۰	0	٠	0	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		0	0	•	•	, ,		0	۰	۰	0	٠	0	۰	0
0	۰	0	0	۰	0	0	۰	0	0	۰	0	۰	۰	0	۰	۰	0	۰	۰	0	۰	0	۰	۰	0	0	0	0	0	۰		,	•	0	۰	۰	0	۰	0	0	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	0	۰	۰	0	۰	۰	0	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	•)	0	۰	۰	۰	۰	۰	0	۰	۰
0	۰	۰	۰	۰	۰	0	۰	0	۰	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	0	0	0	0	0	۰	•)	P	0	۰	۰	0	۰	0	•	۰
0	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	0		۰	0		۰	0		0	0	۰	0	0	۰	0	0	۰	0	0	۰	0	۰	۰	0)	1	0	۰	۰	0	۰	۰	0	۰
۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	۰	۰	0	۰	•	0	۰	۰	0	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	•) (D	0	۰	۰	۰	۰	۰	۰	0
۰	۰	0	۰	0	۰	۰	۰	0	0	۰	0	۰	۰	0	۰	0	0	۰	۰	۰	۰	0	0	۰	0	0	0	0	•	۰)	0	0	۰	0	0	۰	0	•	0
0	۰	0	۰	۰	۰	0	۰	0		۰	0		۰	۰	۰	0	0	۰	0	۰	۰	0	0	۰	0	0	۰	0	0	۰	0	,	1	0	۰	۰	0	۰	0	۰	۰
0	۰	۰	0	۰	0	0	۰	۰	0	۰	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	۰	0	۰	0	0	۰	۰			0	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	۰
0	٠	۰	۰	۰	۰	0	٠	0	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	٠	۰	۰	۰	۰	۰	•	۰	0	0	۰	٠) (0	۰	۰	۰	0	٠	0	۰	0
0	۰	0			0	۰	۰	0		•	0		۰	0		0	0	۰	0	0	•		0	۰	0	0		•	0	٠				0	۰	۰	0	۰	۰	0	•
0	•	•	0	•	•	۰	•	•	0	•	0	0	۰	0	0	•	•	۰	0	0	۰	•	۰	۰	0	•	0	•	۰	۰			•	0	۰	۰	•	۰		•	۰
۰	۰			0	۰	۰	۰	۰	0	۰	•			۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	۰		•	۰	0	0	0	۰	۰					0	٠	0		٠	0	۰	0
0	۰	0			۰	0	۰	0		۰	0			0	۰	0	0	۰		•	•		0	۰	0	0		0	0				•	0	۰		0	٠		0	
0		•			۰	0	۰	0		0	0			•	0	0	0	۰	•	۰	•	•	•	۰	0	•		0	۰	•			•	0	۰		0	٠	0	•	
	۰	۰			0		٠	0		۰	•		0		۰	۰	۰	•	۰	0	۰		۰	۰	•	۰	0		۰					0	٠	۰		٠	0	•	0
0	٠	0			0	0	٠	0		۰	0			0	٠	۰	0			0	۰	0	•	۰	0	•		0	0					0	۰		0	۰	0	0	
							٠				0					0	0	٠			۰			۰									•	0	٠		0	٠			
					۰		۰	0				0		•	0		0			۰	۰			۰				0	۰					0	٠		0	٠	0	•	0
0					0			0			0			0			0						0	٠	0	0									۰		0			0	
					۰		٠	0			0						0			۰	٠			٠														٠			
	۰						٠	0		۰				0	۰	۰					۰			۰										0	٠			٠	0	•	
۰						۰		0					٠	۰				۰			۰		۰	۰											٠						
								0		۰	0						0	٠			۰			۰														٠		0	
۰					۰	۰	٠	۰						۰			0	۰	۰	۰	۰		۰	۰					۰					0				٠	0	۰	
													۰																												
										٠						٠	0		٠	۰	٠			٠												۰		٠			
				۰			٠			٠	۰				٠	٠	۰		٠		۰		۰	۰												۰					
								٠																													۰				
٠		٠			۰	٠		0						۰						٠																				0	
		٠			۰		٠	0		۰				۰		۰	0		٠	۰	۰		۰	۰														٠		۰	
								٠																													۰				
																																								0	
																																								0	
																																								0	
																																								0	
																																								0	
																																								0	
																																								۰	
																																					0	۰	۰	۰	۰
0	۰	۰	۰	۰	0	۰	٠	0	۰																				۰	۰) (0	۰	۰	0	۰	۰	0	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	0	0	0	0	۰	۰	0	0	0	۰	۰	۰	۰	۰	0	0	0	۰	0	۰	۰	0	0 () (P	۰	۰	0	۰	٠	0	۰	۰
0	۰	۰	۰	۰	0	0	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	۰	۰	۰	•	0	۰	0	•) (0	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	0
					0	0		0			0			0			0		0	0			0			0		0	0								0				

Busch Vacuum Solutions

Con una rete composta da oltre 60 aziende in più di 40 Paesi e agenzie in tutto il mondo, Busch vanta una presenza globale. Il personale locale altamente competente offre in ciascun Paese assistenza su misura supportata da una rete globale di competenze. Ovunque voi siate. Qualunque sia la vostra attività. Potete contare su di noi.



www.buschvacuum.com