

# Betriebsanleitung

# **PANDA**

Wälzkolben-Vakuumpumpen WV 1200 A, WV 1800 A, WV 2400 A



Get technical data, instruction manuals, service kits



**C € 5% EM**[

# Inhaltsverzeichnis

1	Sich	erheit	3
2	Prod	luktbeschreibung	4
	2.1	Funktionsprinzip	
	2.2	Anwendung	
	2.3	Wellenabdichtungsvarianten	
		2.3.1 GleitringdichtungGleitringdichtung2.3.2 Lippendichtungen (optional)	
3	Tran	sport	
4	Lage	erung	7
5	•	allation	
	5.1	Installationsbedingungen	
	5.2	Anschlussleitungen/-rohre	
		5.2.1 Gasdurchflussvarianten	8
		5.2.2 Sauganschluss	8
	5.3	Auffüllen mit Öl	
	5.4	Montage der Kupplung	
	5.5	Elektrischer Anschluss	11
		5.5.1 Schaltplan für Drehstrommotor	12
6	Inbe	triebnahme	13
	6.1	Spülen des Kompressionsraumes	14
7	War	tung	15
	7.1	Wartungsplan	
	7.2	Kontrolle des Ölniveaus	
	7.3	Kontrolle der Ölfarbe	
	7.4	Ölwechsel	
8	Insta	andsetzung	20
9		erbetriebnahme	
	9.1	Zerlegung und Entsorgung	20
10	Ersa	tzteile	21
11	Stör	ungsbehebung	21
12	Tech	nnische Daten	23
13	Max	imal zulässige Differenzdrücke	24
14	ÖI		25
15	EU-ŀ	Konformitätserklärung	26
16	UK-I	Konformitätserklärung	27

## 1 Sicherheit

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme der Maschine die vorliegende Betriebsanleitung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Busch-Vertretung.

Nachdem Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durchgelesen haben, bewahren Sie sie auf, um zu einem späteren Zeitpunkt ggf. nachschlagen zu können.

Die vorliegende Betriebsanleitung bleibt so lange gültig wie der Kunde keine Änderungen am Produkt vornimmt.

Die Maschine ist für den industriellen Einsatz bestimmt. Es darf ausschließlich von technisch geschulten Fachkräften bedient werden.

Das tragen entsprechender persönlicher Schutzausrüstung, richtet sich nach den geltenden Bestimmungen.

Die Maschine wurde nach modernsten Methoden entworfen und gefertigt. Dennoch bleibt beim Betrieb ein Restrisiko. Potenzielle Gefahren werden in der vorliegenden Betriebsanleitung hervorgehoben. Sicherheits- und Warnhinweise sind durch die Wörter GEFAHR, WARNUNG, ACHTUNG und HINWEIS folgendermaßen gekennzeichnet:



... weist auf eine drohende Gefahrensituation hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht verhindert wird.

## ♠ WARNUNG

... weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

## **NORSICHT**

... weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zu leichten Verletzungen führen kann.


## (!) ACHTUNG

... weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zu Sachschäden führen kann.

## I HINWEIS

... weist auf hilfreiche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für effizienten und reibungslosen Betrieb hin.

# 2 Produktbeschreibung



BGC	Sperrgasanschluss	BPV	Bypassventil
EB	Ringschraube	IN	Sauganschluss
MP	Magnetverschlussstopfen	MTB	Motorklemmkasten
NP	Typenschild	ODP	Ölablassschraube
OFP	Öleinfüllschraube	OR	Öler (Option)
OSG	Ölschauglas	OUT	Abluftanschluss
OUT2	Seitlicher Abluftanschluss (Option)		

# i HINWEIS


#### Technischer Ausdruck.

In dieser Betriebsanleitung wird die Wälzkolben-Vakuumpumpe mit dem Ausdruck "Maschine" bezeichnet.

#### Abbildungen

In dieser Betriebsanleitung können die Abbildungen von dem Aussehen der Maschine abweichen.

## 2.1 Funktionsprinzip



Die Maschine funktioniert nach dem Wälzkolben-Prinzip.

Die beiden Ölgehäuse (auf beiden Seiten) ermöglichen die Schmierung der Getriebe, Lager und bei bestimmten Ausführungen der ölgeschmierten mechanischen Dichtungen.

Ein Bypassventil (BPV) begrenzt automatisch den Differenzdruck zwischen Einlass und Auslass

## 2.2 Anwendung

Die Maschine wurde für das Saugen von Luft und anderen trockenen, nicht-aggressiven, nicht-toxischen und nicht-explosiven Gasen konzipiert.

Die Beförderung anderer Medien führt zu einer erhöhten thermischen und/oder mechanischen Belastung der Maschine und darf nur nach Rücksprache mit Busch erfolgen.

Die Maschine ist für den Betrieb in nicht-explosionsgefährdeten Umgebungen ausgelegt.

Die Wälzkolben-Vakuumpumpe wird in Verbindung mit einer Vorpumpe in Vakuumsystemen eingesetzt.

Die Maschine ist für den Dauerbetrieb geeignet.

Die zulässigen Umgebungsbedingungen finden Sie in Technische Daten [▶ 23].



Chemikalienkompatibilität der Prozessgase mit den Werkstoffen der Maschinenbauteile.

Korrosionsgefahr im Verdichtungsraum mit der möglichen Folge reduzierter Leistung und Lebensdauer!

- Prüfen Sie, ob die Prozessgase mit folgenden Werkstoffen kompatibel sind:
  - Grauguss
  - Stahl
  - Aluminium-
  - Fluorelastomer (FKM/FPM)
- Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Busch Vertretung.

## 2.3 Wellenabdichtungsvarianten

## 2.3.1 Gleitringdichtung

In der Standardausführung besteht die Wellendichtung aus einer Gleitringdichtung.

#### 2.3.2 Lippendichtungen (optional)

Optional kann die Wellendichtung aus einer Dreifache-Lippendichtung bestehen. Diese Variante erfordert einen Öler (OR) um das Dichtungssystem kontinuierlich zu schmieren.

# 3 Transport

## **WARNUNG**

Schwebende Last.

#### Verletzungsgefahr!

• Gehen, stehen bzw. arbeiten Sie keinesfalls unter schwebenden Lasten.

#### **WARNUNG**

Anheben der Maschine an der Hebeöse des Motors.

#### Verletzungsgefahr!


• Heben Sie die Maschine nicht an einer der Hebeösen des Motors an. Heben Sie die Maschine nur so an, wie gezeigt.

# ! ACHTUNG

Wenn die Maschine bereits mit Öl befüllt ist.

Durch das Kippen einer bereits mit Öl befüllten Maschine können große Mengen Öl in den Zylinder eindringen.

• Lassen Sie das Öl vor dem Transport ab oder transportieren Sie die Maschine stets in horizontaler Ausrichtung.



• Prüfen Sie die Maschine auf Transportschäden.

Falls die Maschine auf einer Bodenplatte befestigt ist:

• Entfernen Sie die Bodenplatte von der Maschine.

## 4 Lagerung

• Schließen Sie alle Öffnungen mit Klebeband oder verwenden Sie erneut die im Lieferumfang enthaltenen Kappen.

Wenn die Maschine länger als 3 Monate eingelagert werden muss:

- Umwickeln Sie die Maschine mit einer korrosionshemmenden Folie.
- Lagern Sie die Maschine in einem geschützten, trockenen und staubfreien Raum vorzugsweise in der Originalverpackung und bei einer Temperatur zwischen -20 ... 55 °C.

## 5 Installation

## 5.1 Installationsbedingungen

# (!) ACHTUNG

Einsatz der Maschine außerhalb der zulässigen Installationsbedingungen.

Es besteht die Gefahr des vorzeitigen Ausfalls der Maschine.

#### Effizienzverlust!

- Die Installationsbedingungen müssen allen Vorgaben entsprechen.
- Die Umgebung der Maschine darf nicht explosionsgefährdet sein.
- Die Umgebungsbedingungen müssen den Angaben unter Technische Daten [▶ 23] entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass eine geingnete Vorpumpe eingesetzt wird, wenn nötig wenden Sie sich an Ihre Kontaktperson von Busch
- Die Umgebungsbedingungen müssen der Schutzklasse des Motors und der elektrischen Komponenten entsprechen.
- Der Aufstellungsraum bzw. -ort muss belüftet sein, sodass ausreichende Kühlung der Maschine gewährleistet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen (Ein- und Auslässe) nicht verdeckt sind und die Luft ungehindert strömen kann.
- Die Sichtbarkeit des Schauglases (OSG) muss stets gewährleistet sein.
- Es muss ausreichend Raum für Wartungsarbeiten gewährleistet sein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Maschine in horizontal aufgestellt oder befestigt ist, die Neigung darf maximal 1° in jeder Richtung betragen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Maschine entweder an den vier Füßen oder am Auslassflansch sicher befestigt ist.
- Prüfen Sie den Ölstand, siehe Kontrolle des Ölniveaus [► 16].
- Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen, Schutzvorrichtungen usw. angebracht sind.

Wenn die Maschine höher als 1000 Meter über NN installiert wird:

• Wenden Sie sich an eine Kontaktperson von Busch. Der Motor muss in der Leistung beschränkt oder die Umgebungstemperatur begrenzt werden.

## 5.2 Anschlussleitungen/-rohre


- Entfernen Sie vor der Installation alle Schutzabdeckungen.
- Durch die Anschlussleitungen darf kein Zug oder Druck auf die Anschlüsse ausgeübt werden. Verwenden Sie ggf. flexible Verbindungen.
- Der Leitungsquerschnitt der Anschlussleitungen muss über die gesamte Länge mindestens denselben Querschnitt wie die Anschlüsse der Maschine aufweisen.

Im Fall langer Anschlussleitungen ist es ratsam, größere Leitungsquerschnitte zu verwenden, um Effizienzeinbußen zu vermeiden. Wenden Sie sich an Ihre Kontaktperson von Busch.


#### 5.2.1 Gasdurchflussvarianten

Die Maschine kann auf unterschiedliche Weisen installiert werden:





Seitlicher Auslass (Option)



(in einigen Spezialfällen können andere Gasdurchflussvarianten gegeben sein)

## 5.2.2 Sauganschluss



Ungeschützter Sauganschluss.

#### Verletzungsgefahr!

• Führen Sie keinesfalls Hand oder Finger in den Sauganschluss ein.



#### ACHTUNG

Eindringen von Fremdkörpern oder Flüssigkeiten.

#### Gefahr der Beschädigung der Maschine!

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn das Einlassgas Staub oder andere Feststoffe enthält:

 Installieren Sie einen geeigneten Filter (höchstens 5 Mikrometer) vor dem Einlass der Maschine.

#### Anschlussgröße(n):

- DN160, DIN 28404

Bei spezifischen Bestellungen können die Anschlussmaße abweichen.

Anschlussgröße(n):

- DN100, DIN 28404 bei WV 1200/1800 A
- DN160, DIN 28404 bei WV 2400 A

Gleiche Anschlussgrösse für seitlichen Auslass (OUT2)

Bei spezifischen Bestellungen können die Anschlussmaße abweichen.

• Stellen Sie sicher, dass das abgeführte Gas ungehindert abfließen kann. Schließen Sie keinesfalls den Ablauf, drosseln Sie ihn nicht und verwenden Sie ihn nicht als Druckluftquelle.

## 5.3 Auffüllen mit Öl



Verwenden Sie ein geeignetes Öl.


Es besteht die Gefahr des vorzeitigen Ausfalls der Maschine.


#### Effizienzverlust!

• Nur von Busch freigegebene und empfohlene Öle verwenden.

Informationen zum Öltyp und zur Ölmenge finden Sie unter Technische Daten [▶ 23] und Öl [▶ 25].

#### Ölbefüllung auf Motorseite





#### Nach dem Befüllen mit Öl:


• Notieren Sie das Datum des Ölwechsels auf dem Aufkleber.



#### Wenn an der Maschine kein Aufkleber ist:

• Bestellen Sie einen Aufkleber (Teilenummer 0565 568 959) bei Ihrer Kontaktperson von Busch.

## 5.4 Montage der Kupplung



Maschinentyp	Kupplungsgröße	Wert "E" (mm)
WV 1200 A	ROTEX® 24	18
WV 1800 A		
WV 2400 A	ROTEX® 38	24

Bei Auslieferung der Maschine ohne Motor:

- Montieren Sie die zweite Kupplungsnabe an der Motorwelle (separat geliefert).
- Stellen Sie die Kupplungsverbindung in axialer Richtung auf den Wert "E" ein.
- Wenn die Kupplung angepasst ist, verriegeln Sie die Kupplungsnabe durch Festdrehen der radialen Schraube.
- Montieren Sie den Motor mithilfe des Kupplungszahnkranzes an der Maschine.

Weitere Informationen zur Kupplung finden Sie in der Betriebsanleitung für die RO-TEX®-Kupplung, die Sie auf www.ktr.com herunterladen können.

### 5.5 Elektrischer Anschluss

#### **GEFAHR**

Stromführende Drähte.

#### Stromschlaggefahr.

- Elektrische Installationsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
- Die Stromversorgung für den Motor muss den Angaben auf dem Typenschild des Motors entsprechen.
- Die Elektroinstallation muss den geltenden nationalen und internationalen Normen entsprechen.
- Installieren Sie einen verriegelbaren Trennschalter an der Stromzufuhr, damit die Maschine bei Wartungsarbeiten vollständig getrennt werden kann.
- Bringen Sie einen Überlastschutz für den Motor gemäß EN 60204-1 an.
- Stellen Sie sicher, dass der Motor der Maschine nicht durch elektrische oder elektromagnetische Impulse der Stromversorgung beeinträchtigt wird. Wenden Sie sich ggf. an Busch.
- Schließen Sie den Schutzleiter an.
- Schließen Sie den Motor an die Stromversorgung an.

## !) ACHTUNG

Falscher Anschluss.

#### Gefahr der Beschädigung des Motors.

• Die folgenden Schaltpläne stellen typische Verkabelungen dar. Prüfen Sie, ob im Motorklemmkasten Anweisungen für die Verkabelung/Schaltpläne vorhanden sind.

#### Schaltplan für Drehstrommotor



#### !) ACHTUNG

Falsche Drehrichtung.

#### Gefahr der Beschädigung der Maschine!

 Beim Betrieb in falscher Drehrichtung kann die Maschine schon nach kurzer Zeit schwer beschädigt werden. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die Drehrichtung korrekt ist.


Die vorgesehene Drehrichtung des Motors wird durch das aufgeklebte spezifische Hinweisschild auf der Maschine definiert.

- Schalten Sie den Motor für einen Sekundenbruchteil ein.
- Bestimmen Sie durch Beobachten des Lüfterrads des Motors die Drehrichtung.


Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Drehrichtung geändert werden muss:

• Vertauschen Sie zwei der Phasen des Motors.


Dreieck-Schaltung (Niederspannung):




Stern-Schaltung (Hochspannung):




Doppelstern-Schaltung, Mehrspannungsmotor mit 9 Pins (Niederspannung):




Stern-Schaltung, Mehrspannungsmotor mit 9 Pins (Hochspannung):




Doppelstern-Schaltung, Mehrspannungsmotor mit 12 Pins (Niederspannung):



Stern-Schaltung, Mehrspannungsmotor mit 12 Pins (Hochspannung):



Dreieck-Schaltung, Multispannungs-Motor mit 12 Pins (Mittelspannung):



## 6 Inbetriebnahme

## **NORSICHT**

Während des Betriebs kann die Oberfläche der Maschine Temperaturen von über 70 °C erreichen.

Es besteht Verletzungsgefahr durch Verbrennungen.

 Vermeiden Sie während des Betriebs bzw. kurz nach dem Betrieb den Kontakt mit der Maschine.



## **NORSICHT**

Geräuschentwicklung der laufenden Maschine.

Gefahr der Schädigung des Gehörs.

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie längere Zeit in unmittelbarer Nähe der nicht schallisolierten Maschine verbringen:

• Verwenden Sie einen Gehörschutz.



Die Maschine kann unbefüllt (ohne Öl) ausgeliefert werden.

Durch den Betrieb der Maschine ohne Öl wird diese bereits nach kurzer Zeit schwer beschädigt.

 Vor der Inbetriebnahme muss die Maschine mit Öl befüllt werden, siehe Auffüllen mit Öl [▶ 9].

#### !) ACHTUNG

Schmieren einer trockenlaufenden Maschine (Verdichtungsraum).

#### Gefahr der Beschädigung der Maschine!

- Den Verdichtungsraum der Maschine nicht mit Öl oder Fett schmieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Installationsbedingungen (siehe Installationsbedingungen
   7]) erfüllt sind.
- Schalten Sie die Maschine ein.
- Die zulässige Höchstanzahl der Starts (6) pro Stunde darf nicht überschritten werden. Diese Anzahl der Starts sollten innerhalb einer Stunde verteilt werden.
- Die Betriebsbedingungen müssen den Angaben unter Technische Daten [► 23] entsprechen.
- Führen Sie nach einigen Betriebsminuten eine Kontrolle des Ölniveaus [ 16] durch.

Sobald die Maschine unter normalen Betriebsbedingungen läuft, gehen Sie folgendermaßen vor:

 Messen Sie die Motor-Stromstärke und notieren Sie sie zu Referenzzwecken für zukünftige Wartungsarbeiten und zur Fehlerbehebung.

## 6.1 Spülen des Kompressionsraumes

Bei bestimmten (sehr beanspruchenden) Arten von Prozessen muss der Verdichtungsraum (Zylinder und Wälzkolben) unter Umständen gespült werden. Wenden Sie sich an Ihre Kontaktperson von Busch.




#### ) ACHTUNG

Spülen ohne Sperrgas

#### Gefahr der Beschädigung der Maschine!

• Der Spülprozess kann sich auf die Lager und Ölkammern ausdehnen! Führen Sie Spülungen nie ohne Sperrgas durch.

Als Erstes muss entsprechend der nachstehenden Abbildungen und Empfehlungen ein Sperrgas angeschlossen werden.



.

#### Anschlussgröße:

- 4 x G3/8 (BGC)

A ( 1 ) C

Anforderungen an das Sperrgas:

Gastyp Trockener Stickstoff, Luft oder ein anderes geeignetes
Gas

Gastemperatur °C 0 ... 60

Filterung µm ≤ 5

Gasdruck	bar	≥ Druck der Spülflüssigkeit +1 bar
Empfohlene Durchflussrate	SLM*	30

- \* Standard Liter pro Minute
- Schalten Sie die Maschine ab.
- Öffnen Sie die Gaszufuhr.
- Spülen Sie die Maschine.

Nach dem Spülen:

- Schließen Sie die Gaszufuhr.
- Trocknen Sie die Maschine von der Spülflüssigkeit.

Schalten Sie die Maschine nicht wieder in den Normalbetrieb, solange die Sperrgaszufuhr geöffnet ist. Dies kann sich auf den Enddruck und die Saugleistung auswirken.

# 7 Wartung



#### **MARNUNG**

Mit gefährlichem Material kontaminierte Maschinen.

Es besteht Vergiftungsgefahr.

Es besteht Infektionsgefahr.

Beachten Sie Folgendes, wenn die Maschine mit gefährlichem Material kontaminiert ist:

• Tragen Sie entsprechende persönliche Schutzausrüstung.

## **NORSICHT**

Heiße Oberfläche.

Es besteht Verletzungsgefahr durch Verbrennungen.

• Bevor Sie die Maschine berühren, lassen Sie sie abkühlen.

# (!) ACHTUNG

Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel.

Risiko der Entfernung von Aufklebern mit Sicherheitshinweisen und der Entfernung von Schutzlackierung!

• Verwenden Sie keine unzulässigen Lösungsmittel zur Reinigung der Maschine.

## **↑** VORSICHT

Unterlassen ordnungsgemäßer Wartung der Maschine.

#### Verletzungsgefahr

Es besteht die Gefahr des vorzeitigen Ausfalls der Maschine.

- Halten Sie die Wartungsintervalle ein oder wenden Sie sich an Ihren Busch-Vertreter. Er hilft Ihnen gerne weiter.
- Schalten Sie die Maschine aus und sperren Sie sie, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern.
- Lassen Sie den Druck aus allen angeschlossenen Leitungen ab, sodass neutraler Druck (Atmosphärendruck) herrscht.

Wenn notwendig:

• Trennen Sie alle Verbindungen.

# 7.1 Wartungsplan

Die Wartungsintervalle sind stark von den individuellen Betriebsbedingungen abhängig. Die im Folgenden angegebenen Intervalle sind als Anhaltspunkte zu betrachten und sollten individuell verkürzt oder verlängert werden. Besonders bei strapazierenden Anwendungen oder starker Beanspruchung, z. B. im Fall hoher Staubbelastung der Umgebung oder des Prozessgases bzw. bei anderer Kontamination oder dem Eindringen von Prozessmaterial, kann es erforderlich sein, die Wartungsintervalle stark zu verkürzen.

Intervall	Wartungsarbeit
Monatlich	Prüfen Sie den Ölstand.
	Prüfen Sie die Maschine auf austretendes Öl. Lassen Sie die Maschine im Falle einer Leckage reparieren (wenden Sie sich an Busch).
Nach den ersten 500 Betriebs- stunden	<ul> <li>Wechseln Sie das Öl in den Getriebe- und Lagerge- häusen (beidseitig), siehe Ölwechsel [► 17].</li> </ul>
Alle 6 Monate	• Kontrollieren Sie das Öl; wechseln Sie es, wenn es seine ursprüngliche Farbe verändert hat, siehe Kontrolle der Ölfarbe [▶ 17].
Alle 5.000 Std. oder spätestens nach 1 Jahr	Wechseln Sie das Öl in den Getriebe- und Lagerge- häusen (beidseitig)
	Reinigen Sie die Magnetverschlussstopfen (MP)
Jährlich	Führen Sie eine Sichtkontrolle durch und befreien Sie die Maschine von Staub und Schmutz.
	Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse und Überwachungsorgane.
Alle 16.000 Std. oder spätestens nach 4 Jahren	Führen Sie eine Generalüberholung der Maschine durch (wenden Sie sich an Busch).

## 7.2 Kontrolle des Ölniveaus

- Schalten Sie die Maschine ab.
- Warten Sie nach dem Abschalten der Maschine 1 Minute, bevor Sie das Ölniveau kontrollieren.




• Füllen Sie bei Bedarf Öl nach, siehe Ölbefüllung [▶ 9].

## 7.3 Kontrolle der Ölfarbe

• )Vergewissern Sie sich, dass das Öl hell und transparent ist.

Wenn das Öl dunkel wird oder nicht mehr die ursprüngliche Farbe hat:

• Wechseln Sie das Öl unverzüglich, siehe Ölwechsel [► 17].



Wenden Sie sich an Ihre Kontaktperson von Busch, um festzustellen, wie es zu der Farbveränderung kam.

## 7.4 Ölwechsel




Verwenden Sie ein geeignetes Öl.


Es besteht die Gefahr des vorzeitigen Ausfalls der Maschine.

#### Effizienzverlust!

• Nur von Busch freigegebene und empfohlene Öle verwenden.





#### Ölablass auf Getriebeseite



Informationen zum Öltyp und zur Ölmenge finden Sie unter Technische Daten [► 23] und Öl [► 25].

#### Ölbefüllung auf Motorseite





#### Nach dem Befüllen mit Öl:

• Notieren Sie das Datum des Ölwechsels auf dem Aufkleber.



#### Wenn an der Maschine kein Aufkleber ist:

• Bestellen Sie einen Aufkleber (Teilenummer 0565 568 959) bei Ihrer Kontaktperson von Busch.

# 8 Instandsetzung









Mit gefährlichem Material kontaminierte Maschinen.

Es besteht Vergiftungsgefahr.

Es besteht Infektionsgefahr.

Beachten Sie Folgendes, wenn die Maschine mit gefährlichem Material kontaminiert ist:

• Tragen Sie entsprechende persönliche Schutzausrüstung.



#### !) ACHTUNG

Unsachgemäßer Zusammenbau.

Es besteht die Gefahr des vorzeitigen Ausfalls der Maschine.

#### Effizienzverlust!

• Wir empfehlen, jegliches Zerlegen der Maschine, das über die in der vorliegenden Betriebsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen hinausgeht, vom Kundendienst von Busch durchführen zu lassen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn mit der Maschine Gas befördert wurde, das mit gesundheitsgefährdenden Fremdstoffen kontaminiert war:

• Dekontaminieren Sie die Maschine bestmöglich und geben Sie den Kontaminierungsstatus anhand einer "Kontaminationserklärung" an.

Busch akzeptiert ausschließlich Maschinen, der eine vollständig ausgefüllte und rechtskräftig unterzeichnete "Kontaminationserklärung" beigefügt ist. (Das Formular kann unter www.buschvacuum.com heruntergeladen werden.)

## 9 Außerbetriebnahme

- Schalten Sie die Maschine aus und sperren Sie sie, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern.
- Lassen Sie den Druck aus allen angeschlossenen Leitungen ab, sodass neutraler Druck (Atmosphärendruck) herrscht.
- Trennen Sie alle Verbindungen.

Wenn die Maschine eingelagert werden muss:

Weitere Informationen finden Sie unter Lagerung [▶ 7].

## 9.1 Zerlegung und Entsorgung

- Lassen Sie das Öl ab.
- Trennen Sie Sondermüll von der Maschine.
- Entsorgen Sie Sondermüll gemäß den geltenden rechtlichen Bestimmungen.
- Entsorgen Sie die Maschine als Altmetall.

## 10 Ersatzteile

# **!** ACHTUNG

Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile

Es besteht die Gefahr des vorzeitigen Ausfalls der Maschine.

#### Effizienzverlust!

• Wir empfehlen, ausschließlich originale Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien von Busch zu verwenden, um die ordnungsgemäße Funktion der Maschine und die Einhaltung der Gewährleistungsbedingungen sicherzustellen.

Für dieses Produkt gibt es keine Standard-Ersatzteilsätze. Wenn Sie Original-Busch-Ersatzteile benötigen:

• Fordern Sie bei Ihrer Kontaktperson von Busch die detaillierte Ersatzteileliste an.

# 11 Störungsbehebung



Stromführende Drähte.

#### Stromschlaggefahr.

• Elektrische Installationsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

## **NORSICHT**

Heiße Oberfläche.

#### Es besteht Verletzungsgefahr durch Verbrennungen.

• Bevor Sie die Maschine berühren, lassen Sie sie abkühlen.

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Die Maschine startet nicht.	Am Motor liegt nicht die erforderliche Spannung an.	Prüfen Sie die Stromver- sorgung.
	Die Wälzkolben sind ver- klemmt oder festgefressen.	Überprüfen Sie die Wälz- kolben oder lassen Sie die Maschine reparieren (wenden Sie sich an Busch).
	Fremdkörper sind in die Maschine eingedrungen.	<ul> <li>Beseitigen Sie die Fremd- körper oder lassen Sie die Maschine reparieren (wenden Sie sich an Busch).</li> </ul>
		<ul> <li>Installieren Sie am Saug- anschluss der Maschine ein Siebfilter.</li> </ul>
	Der Motor ist defekt.	Tauschen Sie den Motor aus.

Der normale Druck wird nicht aufgebaut.	Die Ansaug- oder Auslassleitungen sind zu lang oder haben einen zu geringen Durchmesser.	<ul> <li>Verwenden Sie größere Durchmesser oder kürzere Leitungen.</li> <li>Wenden Sie sich an Ihre örtliche Kontaktperson von Busch.</li> </ul>			
	Die Vorpumpe ist nicht korrekt definiert.	• Bitte wenden Sie sich an Busch.			
	Die Maschine läuft in der falschen Richtung.	<ul> <li>Prüfen Sie die Drehrichtung, siehe Schaltplan für Drehstrommotor [► 12].</li> </ul>			
	Interne Bauteile sind ver- schlissen oder beschädigt.	<ul> <li>Lassen Sie die Maschine reparieren (wenden Sie sich an Busch).</li> </ul>			
Beim Betrieb der Maschine kommt es zu hoher Ge- räuschentwicklung.	Falsche Ölqualität oder ungeeigneter Öltyp.	<ul> <li>Verwenden Sie eines der empfohlenen Öle in aus- reichender Menge, siehe Öl [▶ 25].</li> </ul>			
	Defekte Getriebe, Lager oder Kupplungselemente.	<ul> <li>Lassen Sie die Maschine reparieren (wenden Sie sich an Busch).</li> </ul>			
Beim Betrieb der Maschine kommt es zu einer zu hohen Wärmeentwicklung.	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch.	<ul> <li>Beachten Sie die zulässige Umgebungstemperatur, siehe Technische Daten</li> <li>[ ≥ 23].</li> </ul>			
	Die Temperatur der Prozessgase am Einlass ist zu hoch.	<ul> <li>Beachten Sie die zulässige Gaseinlasstemperatur, sie- he Technische Daten</li> <li>[&gt; 23].</li> </ul>			
	Der Ölstand ist zu niedrig.	• Füllen Sie Öl auf.			
	Die Vorpumpe ist nicht korrekt definiert.	Bitte wenden Sie sich an Busch.			
Das Öl ist schwarz.	Die Ölwechselintervalle sind zu lang.	<ul> <li>Lassen Sie das Öl ab und füllen Sie neues Öl ein, siehe Ölwechsel [► 17].</li> </ul>			
	Die Maschine wird zu heiß.	<ul> <li>Siehe "Beim Betrieb der Maschine kommt es zu ei- ner zu hohen Wärmeent- wicklung".</li> </ul>			

Zur Behebung von Problemen, die nicht im Problembehebungsabschnitt aufgeführt sind, wenden Sie sich an Ihre Kontaktperson von Busch.

# 12 Technische Daten

		WV 1200 A	WV 1800 A	WV 2400 A			
Nennsaugvermögen (50 Hz/60 Hz)	m³/h	1050 / 1260	1600 / 1920	2120 / 2540			
Motornennleistung (50 Hz/60 Hz)	kW	3,5 / 4,8	4,3 / 5,2	6,0 / 7,6			
Motornenndrehzahl (50 Hz/60 Hz)	min <sup>-1</sup>	3000 / 3600	3000 / 3600	3000 / 3600			
Schalldruckpegel* (50Hz / 60Hz)	dB(A)	59 / 63	60 / 64	67 / 71			
Unsicherheit KpA	dB	3	3				
Umgebungstemperaturbereich	°C	5 40	5 40				
Max. Gaseintrittstemperatur	°C	200 (P <10 hPa, Druckerhöhungsverhältnis 4)					
Relative Feuchtigkeit	bei 30 °C	90%	90%				
Ölmenge (Motorseite)	I	1,6	1,6	1,7			
Ölmenge (Getriebeseite)	I	1,9	1,9	2,2			
Ölmenge (Öler)	I	0,10	0,10	0,10			
Gewicht ca.	kg	290	300	520			

<sup>\*</sup> according to DIN EN ISO 2151. Betrieb bei Enddruck Druckbereiche über 10 mbar können einen höheren Schalldruckpegel verursachen.

# 13 Maximal zulässige Differenzdrücke

0									
		WV 1200 A	NV 1200 A						
		50 Hz	50 Hz			60 Hz			
Nennsaugleistung des Gebläses	m³/h	1050			1260				
Nennsaugleistung der Vorpumpe	m³/h	≥ 200	Von 100 bis 200	≤ 100	≥ 240	Von 120 bis 240	≤ 120		
Max. Differenzdruck im Dauerbetrieb	hPa	53*	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge	53*	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge		
Max. Differenzdruck bei 50 % Last	hPa	53	53	Auf Anfra- ge	53	53	Auf Anfra- ge		
Max. Volumen (alle 2 Minuten) Standardbypass		Keine Ein- schränkung	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge	Keine Ein- schränkung	Keine Ein- schränkung	Auf Anfra- ge		
Max. Volumen (alle 2 Minuten) Schnell-Auspumpbypass (optional)	I	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge		

<sup>\*</sup> Im Dauerbetrieb, max. 3 St. auf Max. Differenzdruck

<sup>\*\*</sup> Max. Differenzdruck bei 50 % Last: 20 min auf max. Differenzdruck. – 20 min auf Enddruck

		WV 1800 A	WV 1800 A						
		50 Hz				60 Hz			
Nennsaugleistung des Gebläses	m³/h	1600			1920				
Nennsaugleistung der Vorpumpe	m³/h	≥ 300	Von 150 bis 300	≤ 150	≥ 360	Von 180 bis 360	≤ 180		
Max. Differenzdruck im Dauerbetrieb	hPa	53*	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge	53*	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge		
Max. Differenzdruck bei 50 % Last	hPa	53	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge	53	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge		
Max. Volumen (alle 2 Minuten) Standardbypass	I	Keine Ein- schränkung	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge	Keine Ein- schränkung	Auf Anfra-	Auf Anfra- ge		
Max. Volumen (alle 2 Minuten) Schnell-Auspumpbypass (optional)	I	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge	Auf Anfrage	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge		

<sup>\*</sup> Im Dauerbetrieb, max. 3 St. auf Max. Differenzdruck

<sup>\*\*</sup> Max. Differenzdruck bei 50 % Last: 20 min auf max. Differenzdruck. – 20 min auf Enddruck

		WV 2400 A						
		50 Hz			60 Hz			
Nennsaugleistung des Ge- bläses	m³/h	2120			2540			
Nennsaugleistung der Vorpumpe	m³/h	≥ 400	≥ 200	≤ 200	≥ 480	≥ 240	≤ 240	
Max. Differenzdruck im Dauerbetrieb	hPa	53*	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge	53*	Auf An- frage	Auf Anfra- ge	

		WV 2400 A						
		50 Hz	50 Hz			60 Hz		
Max. Differenzdruck bei 50 % Last**	hPa	53	53	Auf Anfra- ge	53	53	Auf Anfra- ge	
Max. Volumen (alle 2 Minuten) Standardbypass	I	Keine Ein- schränkung	1000	Auf Anfra- ge	Keine Ein- schränkung	Auf An- frage	Auf Anfra- ge	
Max. Volumen (alle 2 Minuten) Schnell-Auspumpbypass (optional)	I	2000	Auf Anfra- ge	Auf Anfra- ge	2000	Auf An- frage	Auf Anfra- ge	

<sup>\*</sup> Im Dauerbetrieb, max. 3 St. auf Max. Differenzdruck

# 14 Öl

	VSC 100	VSL 100
ISO-VG	100	100
Teilenummer 1-I-Packung	0831 168 356	0831 122 573
Teilenummer 5-l-Packung	0831 168 357	0831 122 572

Sie können dem Typenschild (NP) entnehmen, mit welchem Öl die Maschine befüllt wurde.

<sup>\*\*</sup> Max. Differenzdruck bei 50 % Last: 20 min auf max. Differenzdruck. – 20 min auf Enddruck

Die vorliegende EU-Konformitätserklärung und die auf dem Typenschild angebrachte CE-Kennzeichnung gelten für die Maschine im Rahmen des Lieferumfangs von Busch. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Wird die Maschine in eine übergeordnete Maschinenanlage integriert, muss der Hersteller dieser Anlage (ggf. das die Anlage betreibende Unternehmen) die übergeordnete Maschine bzw. Anlage, eine Konformitätserklärung ausstellen und die CE-Kennzeichnung anbringen.

Hersteller

Ateliers Busch S.A. Zone Industrielle CH-2906 Chevenez

Erklärung für Maschine(n) vom Typ: **PANDA WV 1200 A; WV 1800 A; WV 2400 A** alle relevanten Vorschriften der Europäischen Richtlinien erfüllen:

- "Maschinenrichtlinie" 2006/42/EG
- "Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit" 2014/30/EU
- "RoHS-Richtlinie" 2011/65/EU, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (einschließlich aller im Zusammenhang anwendbaren Änderungen)

und erfüllen die in der Folge genannte Normen, die verwendet wurden, um diesen Vorschriften nachzukommen:

Norm	Name der Norm
EN ISO 12100:2010	Sicherheit von Maschinen – allgemeine Gestaltungsleitsätze
EN ISO 13857:2019	Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen
EN 1012-1:2010 EN 1012-2:1996 + A1:2009	Kompressoren und Vakuumpumpen – Sicherheitsanforderungen – Teil 1 und Teil 2
EN ISO 2151 : 2008	Akustik – Geräuschmessnorm für Kompressoren und Vakuumpumpen – Verfahren der Genauigkeitsklasse 2
EN 60204-1 : 2018	Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN IEC 61000-6-2:2019	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Fachgrundnormen. Störfestigkeit für Industriebereiche
EN IEC 61000-6-4:2019	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Fachgrundnormen. Störaussendung für Industriebereiche
EN ISO 13849-1 : 2015 (1)	Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze

<sup>(1)</sup> Falls Steuerungen integriert sind.

Zur Erstellung der technischen Unterlagen befugte juristische Person und autorisierter Vertreter in der EU (wenn der Hersteller nicht in der EU ansässig ist):

Busch Dienste GmbH Schauinslandstr. 1 DE-79689 Maulburg

Chevenez, 14.05.2021

Christian Hoffmann, Generaldirektor

# 16 UK-Konformitätserklärung

Die vorliegende Konformitätserklärung und die auf dem Typenschild angebrachte UKCA-Kennzeichnung gelten für die Maschine im Rahmen des Lieferumfangs von Busch. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Wird die Maschine in eine übergeordnete Maschinenanlage integriert, muss der Hersteller dieser Anlage (ggf. das die Anlage betreibende Unternehmen) der übergeordneten Maschine bzw. Anlage, eine Konformitätserklärung ausstellen und die UKCA-Kennzeichnung anbringen.

Hersteller

Ateliers Busch S.A. Zone Industrielle CH-2906 Chevenez

Erklärung für Maschine(n) vom Typ: PANDA WV 1200 A; WV 1800 A; WV 2400 A

Erfüllt/Erfüllen alle relevanten Bestimmungen aus britischen Richtlinien:

- Verordnung über die Lieferung von Maschinen (Sicherheit) 2008
- Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2016
- Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten Regulierung

und entspricht/entsprechen den folgenden bezeichneten Normen, die zur Erfüllung dieser Bestimmungen verwendet wurden:

Norm	Name der Norm
BS EN ISO 12100 : 2010	Sicherheit von Maschinen. Grundlegende Konzepte, allgemeine Gestaltungsleitsätze. Risikobeurteilung und Risikoreduzierung
BS EN ISO 13857 : 2019	Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen.
BS EN 1012-1 : 2010 BS EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009	Kompressoren und Vakuumpumpen. Sicherheitsanforderungen. Luftverdichter und Vakuumpumpen.
BS EN ISO 2151 : 2008	Akustik – Geräuschmessnorm für Kompressoren und Vakuumpumpen – Verfahren der Genauigkeitsklasse 2
BS EN 60204-1 : 2018	Sicherheit von Maschinen. Elektrische Ausrüstung von Maschinen. Allgemeine Anforderungen.
BS EN IEC 61000-6-2 : 2019	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Fachgrundnormen. Störfestigkeitsnorm für industrielle Umgebungen.
BS EN IEC 61000-6-4 : 2019	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Fachgrundnormen. Emissionsnorm für industrielle Umgebungen.
BS EN 13849-1 : 2015 (1)	Sicherheit von Maschinen. Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen. Allgemeine Gestaltungsleitsätze

<sup>(1)</sup> Falls Steuerungen integriert sind.

Juristische Person mit der Befugnis, die technischen Unterlagen zu erstellen, und Importeur im Vereinigten Königreich (wenn der Hersteller nicht im Vereinigten Königreich ansässig ist): Busch (UK) Ltd 30 Hortonwood Telford - UK

Chevenez, 14.05,2021

Christian Hoffmann, Generaldirektor

# Busch Vacuum Solutions

We shape vacuum for you.

**Argentina** info@busch.com.ar

**Australia** sales@busch.com.au

**Austria** busch@busch.at

Bangladesh sales@busch.com.bd

**Belgium** info@busch.be

**Brazil** vendas@buschdobrasil.com.br

**Canada** info@busch.ca

**Chile** info@busch.cl

**China** info@busch-china.com

**Colombia** info@buschvacuum.co

**Czech Republic** info@buschvacuum.cz

**Denmark** info@busch.dk

**Finland** info@busch.fi

**France** busch@busch.fr

**Germany** info@busch.de

**Hungary** busch@buschvacuum.hu

**India** sales@buschindia.com

**Ireland** sales@busch.ie

**Israel** service\_sales@busch.co.il

**Italy** info@busch.it

**Japan** info@busch.co.jp

**Korea** busch@busch.co.kr

**Malaysia** busch@busch.com.my

**Mexico** info@busch.com.mx

Netherlands info@busch.nl

**New Zealand** sales@busch.co.nz

**Norway** post@busch.no

**Peru** info@busch.com.pe

**Poland** busch@busch.com.pl

**Portugal** busch@busch.pt

**Romania** office@buschromania.ro

**Russia** info@busch.ru

**Singapore** sales@busch.com.sg

**South Africa** info@busch.co.za

**Spain** contacto@buschiberica.es

**Sweden** info@busch.se

**Switzerland** info@buschag.ch

**Taiwan** service@busch.com.tw

**Thailand** info@busch.co.th

**Turkey** vakutek@ttmail.com

United Arab Emirates sales@busch.ae

United Kingdom sales@busch.co.uk

**USA** info@buschusa.com

**www.buschvacuum.com** 0870572562/A0005\_de